

АКТ №1
огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його
використання для укриття населення як найпростішого укриття

15 жовтня 2024 року

м. Кам'янець-Подільський

Голови комісії: Директора Козлової Олени Володимирівни

Членів комісії: Головний фахівець відділу ОППР та ЗЦЗ Кам'янець-Подільського РУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області підполковник служби цивільного захисту Віктор Чорний

Завідувач господарства Ткачук Ганна Вікторівна

Головний спеціаліст управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради Василь Ковцун

Начальника сектору ювенальної превенції ВВЗГ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Катерини Родіни

у присутності Директора Козлової Олени Володимирівни
проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:
м. Кам'янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 71, навчальний корпус, підвал державної,
комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить Хмельницькій обласній раді

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,
комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої
державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)
підвальне приміщення вбудоване в будівлю

основне функціональне призначення,
розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)
загальна площа 185.8 кв.м, загальний об'єм 418 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний обмежено працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисте, сухе, не захаращене, без ознак підтоплення

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів один основний, не захаращений, захищений від
атмосферних опадів; другий запасний, не захаращений, захищений від атмосферних опадів, доступ
осіб з інвалідністю відсутній.

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,
обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало-мобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: вентиляція природня — через продухи, вентиляція штучна —
встановлена

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання, наявність баку для технічної води
на 350літрів, та наявність види питної бутильованої 500л.

(централізоване водопостачання або інше джерело,
наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли встановлено два біотуалети в окремому приміщенні, та один умивальник

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для не каналізованих будівель,

споруд, приміщень) встановлено 2 відра для нечистот

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення передбачено

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення передбачено проектом,

справність освітлення, резервні системи електропостачання наявні, встановлено LED лампи

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення наявні гучномовці, мережа інтернет, радіозв'язок

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації сигналізація наявна та справна

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами

пожежогасіння пожежні крани відсутні, засоби пожежогасіння укомплектовано вогнегасниками

(ВП-5 -6 шт.) та ящиками з піском (2 шт.), шанцевим інструментом, споруду укомплектовано

згідно з нормами.

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

вул. Лесі Українки, 71, навчальний корпус, підвал

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення рекомендовано до використання як найпростіше укриття.

як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Директор



Олена КОЗЛОВА

Головний фахівець відділу ОППР та ЗЦЗ
Кам'янець-Подільського РУ ГУ ДСНС України у
Хмельницькій області підполковник служби
цивільного захисту

Віктор ЧОРНИЙ

Завідувач господарства
Головний спеціаліст управління з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення Кам'янець-Подільської міської ради

Ганна ТКАЧУК

Начальника сектору ювенальної превенції ВВзГ
Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в
Хмельницькій області капітана поліції

Катерина РОДИНА

“ 15 “ жовтня 2024 року